


Приложение № 4
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
Энергетический техникум»


Ф.Н. Русакова
«11» января 2021г.

**План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной
безопасности
в ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»**


| № | Нарушения указанные в акте проверки | Мероприятия по устранению нарушений | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Исполнение |
|----|---|---|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Декларация пожарной безопасности на объекте защиты не в соответствии с требованиями нормативных документов.(ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 64) | Разработать декларацию пожарной безопасности на объекте с учетом вступления в действия новых требований | Январь 2021 | Камбур О.В. | |
| 2. | В подвале допущено хранение горючих материалов. .(ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; п. 23 (б) ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) | Освободить подвальное помещение от горючих материалов | Январь 2021 | Камбур О.В. | выполнено |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|-------------|-----------|
| 3. | <p>На дверях в лестничную клетку не предусмотрены устройства само закрывания и уплотнения в притворах. (ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; СП 1,13130,2020 п. 4,4,6;СНиП 21-01-97* п. 6.18*)</p> | <p>Установить на всех дверях устройства для само закрывания и уплотнения в притворах</p> | Январь 2021 | Камбур О.В. | выполнено |
| 4. | <p>Не обеспечена исправность, внутреннего противопожарного водопровода (не исправны ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-20, ПК-25). (ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 60, 62,106; п. 55 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390)</p> | <p>Обеспечить исправность, внутреннего противопожарного водопровода (не исправны ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-20, ПК-25)</p> | Январь – Февраль 2021 | Камбур О.В. | |
| 5. | <p>Давление внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативным документам. (ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 60, 62,106; п. 55 ППР в РФ утв. Постановлением</p> | <p>В связи с изменением условий подачи воды водоканалом, напор подачи не соответствует требуемому давлению для нужд пожаротушения. Разработать проектно-сметную документацию, для установки насосов повысит елей.</p> | 2021г. | Камбур О.В. | |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|-------------|-----------|
| | Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390; СП 10.13130.2009 Табл. 3, п.4.1.8) | | | | |
| 6. | На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты. (ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; п.61 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) | Разработать проектно-сметную документацию системы противопожарной сигнализации.. | Январь 2021 | Камбур О.В. | выполнено |
| 7. | Не обеспечено исправное состояние пожарной сигнализации (пожарная сигнализация не работоспособна в кухонных помещениях на 7, 8, 9 этажах, недостаточный уровень звука на 9 этаже). (ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 83,91,103; ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 п. 61) | Обеспечить исправное состояние пожарной сигнализации (пожарная сигнализация не работоспособна в кухонных помещениях на 7, 8, 9 этажах, недостаточный уровень звука на 9 этаже). | Январь 2021 | Камбур О.В. | выполнено |
| 8. | Монтаж извещателей дымовых точечных выполнен с нарушением нормативных расстояний от осветительных приборов (менее 0,5м.).(ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом | Монтаж извещателей дымовых точечных выполнить в рамках замены системы пожарной сигнализации в 2021 году. | 2021 | Камбур О.В. | |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|-------------|--|
| | регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 83, 91,103; СП 5.12120.2009 п.13.3.6) | | | | |
| 9. | Не обеспечивается питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч. Плюс 1 ч. Работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. (ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 83,91,103; ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 п. 61; СП 5.13130.2009 п.15.3) | Обеспечить питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч. Плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме в рамках замены системы пожарной сигнализации в 2021 году. | 2021. | Камбур О.В. | |
| 10. | Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития достигли предельного состояния срока службы. (ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 83,91,103; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7) | Заменить систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития | 2021 | Камбур О.В. | |

заместитель директора по АХЧ



О.В. Камбур