

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ № 6-21/1/1

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Принимаемые меры	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (гараж)	Заклучен договор с организацией на выполнение проектной документации по монтажу систем противопожарной защиты гаража	Апрель 2016 г.	Вып.
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по гаражу	Соответствующие таблички установлены на дверях гаража	23 марта 2016 г.	Вып.
3.	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м (блок «В», выход под лестничной клеткой с правой стороны)	Дверной проем выхода под лестничной клеткой с правой стороны блока «В» расширен до высоты, 1,92 м	24 марта 2016 г.	Вып.
4.	Двери на путях эвакуации открываются не наружу, не по направлению выхода из здания (блок «В», выходы под лестничными клетками)	Двери выходов под лестничными клетками на путях эвакуации блока «В» перевешаны в соответствии с предписанием (открываются по направлению выхода, наружу)	24 марта 2016 г.	Вып.
5.	Части зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (гараж и столовая) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, противопожарными дверями 2-го типа	Заклучение договора и выполнение монтажа противопожарной двери между столовой и гаражом в 4 квартале 2016 года	Декабрь 2016 г.	

Зам. директора по АХР



Г.Н. Русакова